

**Provsvar till**

AK-Konsult Indoor Air AB  
Johannes Nilsson  
Hemvärnsgatan 15, plan 8  
171 54 SOLNA

**Faktura till**

AK-Konsult Indoor Air AB  
Faktura  
FE 4512 Scancloud  
831 90 ÖSTERSUND

**RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER**

*Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.*

*Resultat i denna rapport avser endast de prover som analyserats.*

<b>Objekt #</b>	Järlåsa Fritidsklubb
<b>Provnummer (4 st)</b>	177-2020-05120826 - 177-2020-05120829
<b>Ansvarig provtagare #</b>	Johannes Nilsson
<b>Provtagningsdatum #</b>	2020-05-11
<b>Ankomst till laboratoriet</b>	2020-05-11
<b>Analysdatum</b>	2020-05-22
<b>Analysansvarig</b>	Eurofins Pegasuslab AB
<b>Uppdragsnummer</b>	EUSEUP-00076589

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.  
Veronica Bernstedt, Laboratorieingenjör 2020-05-20

Rapportkod: AR-20-LU-005764-01

## Resultatsammanställning

Tolkningsresultat och indikatororganismer omfattas inte av ackrediteringen.

**Objekt #:** Järlåsa Fritidsklubb

Tolkningsresultaten från din provserie är sammanfattad i tabellen nedan. Följande intervall tillämpas:

**Normala värden**

**Något förhöjda värden**

**Förhöjda värden**

**Kraftigt förhöjda värden**

### 177-2020-05120826. 1. Bräda tak, undertak. Trä

Bakterier - totalantal Kraftigt förhöjda värden

Svampar - totalantal Kraftigt förhöjda värden

### 177-2020-05120827. 2. Regel, undertak. Trä

Bakterier - totalantal Kraftigt förhöjda värden

Svampar - totalantal Kraftigt förhöjda värden

### 177-2020-05120828. 3. Balk mot föråd. Trä

Bakterier - totalantal Kraftigt förhöjda värden

Svampar - totalantal Förhöjda värden

### 177-2020-05120829. 4. PP2. Trä

Bakterier - totalantal Normala värden

Svampar - totalantal Normala värden

**Analysresultat 177-2020-05120826****Skadekontroll:**Totalantal i material (Internal Method PSMB13) (LU<sup>1</sup>)

**Objekt #** Järlåsa Fritidsklubb  
**Provmärkning #** 1. Bräda tak, undertak  
**Provtyp** Trä

**Analysresultat**

Bakterier - totalantal	2.1x10 <sup>7</sup> /cm <sup>2</sup>
Svampar - totalantal	3.2x10 <sup>6</sup> /cm <sup>2</sup>

**Tolkningsresultat \***

Provet innehåller alltför höga halter av mikroorganismer.

Analysresultatet påvisar mikrobiella skador.

\* Omfattas ej av ackrediteringen.

**Analysresultat 177-2020-05120827****Skadekontroll:**Totalantal i material (Internal Method PSMB13) (LU<sup>1</sup>)

<b>Objekt #</b>	Järlåsa Fritidsklubb
<b>Provmärkning #</b>	2. Regel, undertak
<b>Provtyp</b>	Trä

**Analysresultat**

Bakterier - totalantal	1.1x10 <sup>7</sup> /cm <sup>2</sup>
Svampar - totalantal	4.2x10 <sup>6</sup> /cm <sup>2</sup>

**Tolkningsresultat \***

Provet innehåller alltför höga halter av mikroorganismer.

Analysresultatet påvisar mikrobiella skador.

\* Omfattas ej av ackrediteringen.

**Analysresultat 177-2020-05120828****Skadekontroll:**Totalantal i material (Internal Method PSMB13) (LU<sup>1</sup>)

**Objekt #** Järlåsa Fritidsklubb  
**Provmärkning #** 3. Balk mot föråd  
**Provtyp** Trä

**Analysresultat**

Bakterier - totalantal 2.5x10<sup>7</sup> /cm<sup>2</sup>  
Svampar - totalantal 1.5x10<sup>5</sup> /cm<sup>2</sup>

**Tolkningsresultat \***

Provet innehåller alltför höga halter av mikroorganismer.

Analysresultatet påvisar mikrobiella skador.

\* Omfattas ej av ackrediteringen.

**Analysresultat 177-2020-05120829****Skadekontroll:**Totalantal i material (Internal Method PSMB13) (LU<sup>1</sup>)

**Objekt #** Järlåsa Fritidsklubb  
**Provmärkning #** 4. PP2  
**Provtyp** Trä

**Analysresultat**

Bakterier - totalantal <math><4.8 \times 10^3 / \text{cm}^2</math>  
Svampar - totalantal <math><4.8 \times 10^3 / \text{cm}^2</math>

**Tolkningsresultat \***

Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer.

Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador.

\* Omfattas ej av ackrediteringen.

**ANSVAR**

Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.

**Tolkningsresultatet förutsätter att proven är representativa för provmaterialet och området kring provpunkten. Tänk på att provsvaret endast avser det insända provet. Åtgärder bör alltid planeras tillsammans med en byggnadstekniskt kunnig person som kan sätta skadan i sitt rätta sammanhang.**

På grund av begränsade förrådsutrymmen kan vi inte arkivera ditt provmaterial utan detta kastas inom 7 dagar från provvarsdatum, om du inte vill få det i retur mot en kostnad av 75 kr.

Länk till [bedömningsunderlag](#).

<sup>1</sup>Utförande laboratorium LU=Eurofins Pegasuslab AB

# Kunduppgift/baseras på uppgift från kund